

METOFIX TM300



NL
EN
FR
DE

**GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG**

INHOUD

INTRODUCTIE	2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	2
IDENTIFICATIE	3
ONDERHOUD.....	4
EIGENSCHAPPEN	4
SPECIFICATIES.....	5
METINGEN.....	5
BATTERIJ VERVANGEN	5
VOORSCHRIFTEN	5
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID	6

Wij danken u voor de aankoop van een LEVELFIX product.
Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het instrument op de
best mogelijke manier kunt gebruiken.

INTRODUCTIE


De TM300 is een digitale thermo-hygrometer, gemaakt om makkelijk en snel de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid van een ruimte te meten. Dit vergroot het inzicht in een eventueel vochtprobleem of een probleem door droge lucht.

De TM300 heeft een eenvoudige bediening en een groot, helder display. De gemeten waarden worden weergegeven van -20° tot -60°C of 0 tot 100% Rv, met een nauwkeurigheid van 0.5°C of 2.5%.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door.
- Het is alleen toegestaan het instrument te openen voor het wisselen van de batterijen.
- Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van dit instrument.
- Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
- Het instrument mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen, sterke trillingen of hoge vochtigheid.
- Altijd buiten het bereik van kinderen of dieren houden.

IDENTIFICATIE



1. Vochtigheids- en temperatuursensor
2. LCD-display
3. MIN/MAX/HOLD knop
4. %RH, °C, °F keuze knop
5. Aan/Uit knop
6. Displayverlichting knop
7. Batterijvak

1. Vochtigheids- en temperatuursensor

Sensor voor de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

2. LCD-display

3,5-cijferig display met weergave van °C, °F, %RH en lage batterijspanning "BAT", MIN /MAX HOLD, DATA HOLD.

3. MIN/MAX/HOLD knop

Met deze functie kunt u de maximaal of minimaal gemeten temperatuur vastleggen en een gemeten waarde vasthouden.

Druk op de MAX/MIN/H knop (3) om deze functie te activeren. Kies eerst de eenheid die u wilt meten °C, °F, %RH. Druk vervolgens op de knop (3) om de gewenste meting te kiezen (max of min).

Zorg ervoor dat de te meten waarden niet boven of beneden het meetbereik van het instrument is.

Schakel het instrument uit om deze functie uit te zetten.

Data Hold: Om een waarde vast te houden moet de knop (3) 2 seconden ingedrukt. "Hold" wordt dan zichtbaar in het display. Druk de knop (3) opnieuw 2 seconden in om deze functie uit te schakelen en weer verder te meten.

Druk 2 seconden op de knop (3) als er MAX Hold of MIN Hold in het display staat om de Data Hold functie uit te schakelen.

4. %RH, °C, °F keuze knop

Druk op de °C, °F, %RH knop (4) de gewenste meting te kiezen.

5. Aan/Uit knop

Druk op de aan/uit knop (5) om het instrument in of uit te schakelen.

6. Displayverlichting knop

Druk op de displayverlichting knop (6) om de displayverlichting in of uit te schakelen.

7. Batterijvak

ONDERHOUD

Reinig het instrument met een zachte, eventueel vochtige niet pluizende doek. Er mag absoluut geen vocht in de behuizing komen. Geen sprays, oplosmiddelen, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik alleen schoon water om de doek te bevochtigen.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle meettijd
- Digitale sensor voor het meten van temperaturen van -20°C tot 60°C of -4 °F tot 140°F met een 0.1°C resolutie.
- Relatieve luchtvochtigheid van 0%RH tot 100%RH met een 0.1%RH resolutie.
- Data Hold functie
- MIN & MAX Hold functie

SPECIFICATIES

Display	3,5-cijferige LCD
Meetbereik vochtigheid	0 tot 100%RH, $\pm 0,01\%$ RH
Meetbereik temperatuur	-20°C tot +60°C, $\pm 2,5\%$
Meetsnelheid	2,5 metingen per seconde
Batterij	9V blokbatterij
Auto-Power-Off	ca. 15 minuten
Gewicht	200g

METINGEN

1. Houd het instrument in de ruimte die gemeten moet worden. Geef het instrument enige tijd voor een stabiele meting.
2. Druk op de °C, °F, %RH knop (3) om de gewenste meting te kiezen.
3. Lees de gemeten waarde af.

BATTERIJ VERVANGEN

Als het  symbool in het display verschijnt moet de batterij vervangen worden. Open het batterijvak en vervang de batterij door een nieuwe batterij (9V blok). Let op de juiste polariteit van de batterijaansluiting.

VOORSCHRIFTEN

Het instrument niet bij hoge temperaturen of vochtigheidsgraad bewaren.

Houd het instrument droog en voorkom heftige trillingen.

Als het instrument voor lange tijd niet gebruikt wordt, de batterij verwijderen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantieperiode bedraagt 1 jaar. De garantie geldt niet voor storingen of defecten die te wijten zijn aan:

- Slecht gebruik van het toestel.
- Niet naleven van de in de gebruiksaanwijzing genoemde voorschriften.
- Schokken, slechte behandeling, gebruik van niet geschikte batterijen, slechte elektrische aansluiting, enz.

Alle reparaties die niet worden uitgevoerd in onze fabriek, onze servicefilialen of door ons erkende servicebedrijven hebben tot gevolg dat de garantie vervalst. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat wij geen enkele andere (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garantie leveren met betrekking op de kwaliteit, verkoopbaarheid, noch voor het gebruik van de ontvanger voor speciale doeleinden.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van ons af voor fouten tijdens de constructie, plaatsing, fabricage of montage die het gevolg kunnen zijn van een slechte werking van het toestel veroorzaakt door slecht onderhoud of door willekeurige aansluitingen of combinaties met andere apparaten.

MILIEUZORG & CE VERKLARING

Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent dat, bij afdanking, het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling. Het mag nooit worden weggegooid met normaal (huishoudelijk) afval. Dit geldt zowel voor het product zelf als voor alle met dit symbool gekenmerkte toebehoren.



RoHS-conformiteit Dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2002/95/ EG .

WEEE -conformiteit Dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2002/96/ EG .

CE -verklaring Wij verklaren dat de ontvanger voldoet aan de eisen van Richtlijn 2004/108 / CE.



INDEX

INTRODUCTION	7
SAFETY INSTRUCTIONS.....	7
IDENTIFICATION.....	8
MAINTENANCE.....	9
FEATURES	9
SPECIFICATIONS	10
MEASUREMENTS	10
BATTERY REPLACEMENT.....	10
PRECAUTIONS	10
WARRANTY AND LIABILITY	11

Thank you for purchasing a LEVELFIX instrument.
To make full use of all of your instruments functions, please read this user manual carefully.

INTRODUCTION


The TM300 is a digital thermo-hygrometer, made to easily and quickly measure the ambient temperature and humidity of a room. This increases understanding of any humidity problem or a problem caused by dry air.

The TM300 has simple operation and a large, clear display. The measured values are displayed from -20° to -60°C or 0 to 100% Rv, with an accuracy of 0.5°C or 2.5%.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read the operating instructions before use.
- It is only allowed to open the instrument for changing the batteries.
- We cannot be held liable for damage caused by the use of this instrument.
- Liability for the correctness of the measured values is excluded.
- We do not accept any liability for consequential damage arising from this.
- Do not use on a metal surface.
- The instrument must not be exposed to high temperatures, strong vibrations or high humidity.
- The instrument meets the EMC and CE requirements.
- Always keep out of the reach of children or animals.

IDENTIFICATION



1. Humidity and temperature sensor
2. LCD display
3. MIN/MAX/HOLD button
4. %RH, °C, °F selection button
5. On/Off button
6. Backlight button
7. Battery compartment

1. Humidity and temperature sensor

Sensor for ambient temperature and relative humidity.

2. LCD display

3.5-digit display showing °C, °F, %RH and low battery voltage "BAT", MIN /MAX HOLD, DATA HOLD.

3. MIN/MAX/HOLD button

This function allows you to record the maximum or minimum measured temperature and hold a measured value.

Press the MAX/MIN/H button (3) to activate this function. First select the unit you want to measure °C, °F, %RH. Then press the (3) button to select the desired measurement (max or min).

Make sure that the values to be measured are not above or below the measuring range of the instrument. Switch off the instrument to disable this function.

Data Hold: To hold a value, press and hold button (3) for 2 seconds. "Hold" will then appear in the display. Press the button (3) again for 2 seconds to deactivate this function and continue measuring.

Press the button (3) for 2 seconds when MAX Hold or MIN Hold appears in the display to deactivate the Data Hold function.

4. %RH, °C, °F selection button

Press the °C, °F, %RH button (4) to select the desired measurement.

5. On/Off button

Press the on/off button (5) to switch the instrument on or off.

6. Backlight button

Press the display illumination button (6) to switch the display illumination on or off.

7. Battery compartment

MAINTENANCE

Clean the instrument with a soft, possibly damp, lint-free cloth. There must be absolutely no moisture in the housing. Do not use sprays, solvents, abrasives or other aggressive cleaning agents. Only use clean water to moisten the cloth.

FEATURES

- Fast measuring time
- Digital sensor for measuring temperatures from -20°C to 60°C or -4°F to 140°F with a 0.1°C resolution.
- Relative humidity from 0%RH to 100%RH with a 0.1%RH resolution.
- Data Hold function
- MIN & MAX Hold function

SPECIFICATIONS

Display	3.5-digit LCD
Measuring range humidity	0 to 100%RH, $\pm 0.01\%$ RH
Measuring range temperature	-20°C to +60°C, $\pm 2.5\%$
Measuring speed	2.5 measurements per second
Battery	9V block battery
Auto-Power-Off	approx. 15 minutes
Weight	200g

MEASUREMENTS

1. Hold the instrument in the room to be measured. Give the instrument some time for a stable measurement.
2. Press the °C, °F, %RH button (3) to select the desired measurement.
3. Read the measured value.

BATTERY REPLACEMENT

If the symbol  appears in the display, the battery must be replaced. Open the battery compartment and replace the battery with a new battery (9V block). Observe the correct polarity of the battery connection.

PRECAUTIONS

Do not store the instrument in high temperatures or humidity.
 Keep the instrument dry and avoid violent vibrations.
 If the instrument will not be used for a long period of time, remove the battery.

WARRANTY AND LIABILITY

The warranty period is 1 year. The guarantee does not apply for faults or defects due to:

- Poor use of the appliance.
- Non-compliance with the regulations mentioned in the operating instructions.
- Shocks, poor handling, use of unsuitable batteries , poor electrical connection, etc.

Any repairs not carried out in our factory, our service branches or service companies authorised by us will result in the cancellation of the warranty. It is expressly pointed out that we do not supply any other (express or tacit) warranty regarding quality, merchantability, nor for the use of the receiver for special purposes.

We disclaim all responsibility from us for errors during construction, placement, manufacture or assembly that may result from malfunction of the device caused by poor maintenance or by arbitrary connections or combinations with other devices.

ENVIRONMENTAL CARE & CE DECLARATION

The symbol with the crossed-out wheeled bin means that, when discarded, the product must be collected separately in the European Union must be collected separately for recycling.

It must never be disposed of with normal (This applies both to the product itself and to all items marked with this symbol and to all accessories marked with this symbol.



RoHS compliance This product complies with the requirements of Directive 2002/95/EC .

WEEE compliance This product complies with the requirements of directive 2002/96/ EC .

CE declaration We declare that the receiver complies with the requirements of Directive 2004/108 / CE.



SOMMAIRE

INTRODUCTION	12
RÈGLES DE SÉCURITÉ	12
IDENTIFICATION	13
ENTRETIEN	14
CARACTÉRISTIQUES	14
SPECIFICATIONS	15
MESURAGES	15
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	15
PRÉCAUTIONS	15
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ	16

nous vous remercions de votre achat du instrument LEVELFIX
afin d'utiliser au mieux les possibilités de votre instrument,
lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

INTRODUCTION


Le TM300 est un thermo-hygromètre numérique, conçu pour mesurer facilement et rapidement la température et l'humidité ambiantes d'une pièce. Il permet de mieux comprendre les problèmes d'humidité ou de sécheresse de l'air.

Le TM300 est simple d'utilisation et dispose d'un grand écran clair. Les valeurs mesurées sont affichées de -20° à -60°C ou de 0 à 100% Rv, avec une précision de 0,5°C ou 2,5%.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- Il ne faut pas ouvrir l'instrument pour changer les piles !
- Nous ne pouvons être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation de cet instrument.
- Ne pas utiliser sur une surface métallique.
- L'instrument ne doit pas être exposé à des températures élevées, de fortes vibrations ou très fortes humidités.
- L'instrument satisfait aux exigences EMC et CE.
- Toujours tenir hors de portée des enfants ou des animaux.

IDENTIFICATION



1. Capteur d'humidité et de température
2. Écran LCD
3. Bouton MIN/MAX/HOLD
4. Bouton de sélection %RH, °C, °F
5. Bouton On/Off
6. Bouton de rétroéclairage
7. Compartiment à piles

1. Capteur d'humidité et de température

Capteur de température ambiante et d'humidité relative.

2. Écran LCD

Affichage à 3,5 chiffres indiquant °C, °F, %RH et la tension de batterie faible "BAT", MIN /MAX HOLD, DATA HOLD.

3. Bouton MIN/MAX/HOLD

Cette fonction permet d'enregistrer la température maximale ou minimale mesurée et de maintenir une valeur mesurée.

Appuyez sur la touche MAX/MIN/H (3) pour activer cette fonction. Sélectionnez d'abord l'unité que vous souhaitez mesurer : °C, °F, %RH. Appuyez ensuite sur la touche (3) pour sélectionner la mesure souhaitée (**max ou min**).

Assurez-vous que les valeurs à mesurer ne sont pas supérieures ou inférieures à la plage de mesure de l'instrument.

Eteignez l'instrument pour désactiver cette fonction.

Data hold: pour maintenir une valeur, appuyez sur le bouton (3) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. La mention "Hold" s'affiche alors à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton (3) pendant 2 secondes pour désactiver cette fonction et poursuivre la mesure.

Appuyez sur le bouton (3) pendant 2 secondes lorsque MAX Hold ou MIN Hold apparaît à l'écran pour désactiver la fonction Data Hold.

4. Bouton de sélection %RH, °C, °F

Appuyez sur la touche °C, °F, %RH (4) pour sélectionner la mesure souhaitée.

5. Bouton marche/arrêt

Appuyez sur le bouton on/off (5) pour allumer ou éteindre l'instrument.

6. Bouton de rétroéclairage

Appuyez sur le bouton d'éclairage de l'écran (6) pour activer ou désactiver l'éclairage de l'écran.

7. Compartiment à piles

ENTRETIEN

Nettoyer l'appareil de temps en temps avec un chiffon légèrement humide. Aucun aérosols, solvants ou des produits abrasifs ou autres produits de nettoyage agressifs. Utiliser uniquement de l'eau propre.

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de mesure rapide
- Capteur numérique pour mesurer les températures de -20°C à 60°C ou -4°F à 140°F avec une résolution de 0,1°C.
- Humidité relative de 0%HR à 100%HR avec une résolution de 0,1%HR.
- Fonction de maintien des données
- Fonction MIN & MAX Hold

SPECIFICATIONS

Affichage	Écran LCD à 3,5 chiffres
Plage de mesure de l'humidité	0 à 100%HR, $\pm 0,01\%$ HR
Plage de mesure de la température	De -20°C à +60°C, $\pm 2,5\%$.
Vitesse de mesure	2,5 mesures par seconde
Batterie	Pile 9V
Mise hors tension automatique	environ 15 minutes
Poids	200g

MESURAGES

1. Tenez l'instrument dans la pièce à mesurer. Laissez à l'appareil le temps d'effectuer une mesure stable.
2. Appuyez sur la touche °C, °F, %RH (3) pour sélectionner la mesure souhaitée.
3. Lisez la valeur mesurée.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Si le symbole  apparaît à l'écran, la pile doit être remplacée. Ouvrez le compartiment à piles et remplacez la pile par une pile neuve (bloc 9V). Respectez la polarité de la connexion de la pile.

PRÉCAUTIONS

Ne stockez pas l'instrument à des températures élevées ou à l'humidité.

Gardez l'instrument au sec et évitez les vibrations violentes.

Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

La période de garantie est de 1 an. La garantie ne s'applique pas pour les pannes ou les défauts dus à:

- une mauvaise utilisation de l'appareil
- Le non-respect des prescriptions mentionnées dans le mode d'emploi.
- Chocs, mauvaise manipulation, utilisation de piles inadaptées, mauvais branchement électrique, etc.

Toute réparation non effectuée dans notre usine, nos succursales de service ou des sociétés de service agréées par nous entraînera l'annulation de la garantie. Il est expressément expressément que nous ne fournissons aucune autre garantie (expresse ou tacite) concernant la qualité, la qualité marchande ou l'utilisation du récepteur à des fins spéciales.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs lors de la construction, de la mise en place, de la fabrication ou du montage qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'appareil causé par un mauvais entretien ou par des connexions ou combinaisons arbitraires avec d'autres appareils.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que, lorsqu'il est mis au rebut, le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne doit être collecté séparément en vue de son recyclage.

Il ne doit jamais être jeté avec les déchets ordinaires. Ceci s'applique à la fois au produit lui-même et à tous les articles marqués de ce symbole.



Conformité RoHS Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2002/95/CE.

Conformité DEEE Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2002/96/CE.

Déclaration CE Nous déclarons que le récepteur est conforme aux exigences de la directive 2004/108/CE.



INHALT

EINFÜHRUNG	17
SICHERHEITSHINWEISE	17
KENNZEICHNUNG	18
WARTUNG	19
EIGENSCHAFTEN	19
SPEZIFIKATION	20
MESSUNGEN	20
BATTERIEWECHSEL	20
VORSICHTSMASSNAHMEN	20
GARANTIE UND HAFTUNG	21

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LEVELFIX-Instrument entschieden haben.
Um alle Funktionen Ihres Instruments voll nutzen zu können, lesen Sie
diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch.

EINFÜHRUNG


Das TM300 ist ein digitales Thermo-Hygrometer, das einfach und schnell die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum misst. Dies erhöht das Verständnis für jedes Feuchtigkeitsproblem oder ein Problem, das durch trockene Luft verursacht wird.

Der TM300 ist einfach zu bedienen und verfügt über ein großes, übersichtliches Display. Die Messwerte werden von -20° bis -60°C oder 0 bis 100% Rv angezeigt, mit einer Genauigkeit von 0,5°C oder 2,5%.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- Das Gerät darf nur zum Batteriewechsel geöffnet werden.
- Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Instruments verursacht werden.
- Eine Haftung für die Richtigkeit der Messwerte ist ausgeschlossen.
- Für hieraus resultierende Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.
- Nicht auf Metalloberflächen verwenden.
- Das Gerät darf keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Gerät erfüllt die EMV- und CE-Anforderungen.
- Immer außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

KENNZEICHNUNG



1. Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
2. LCD-Anzeige
3. MIN/MAX/HOLD-Taste
4. %RH, °C, °F Auswahltaste
5. Ein/Aus-Taste
6. Taste für die Hintergrundbeleuchtung
7. Batteriefach

1. Feuchte- und Temperatursensor

Sensor für Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

2. LCD-Anzeige

3,5-stelliges Display mit Anzeige von °C, °F, %RH und niedriger Batteriespannung "BAT", MIN /MAX HOLD, DATA HOLD.

3. MIN/MAX/HOLD-Taste

Mit dieser Funktion können Sie die maximal oder minimal gemessene Temperatur aufzeichnen und einen Messwert halten.

Drücken Sie die Taste MAX/MIN/H (3), um diese Funktion zu aktivieren. Wählen Sie zunächst die Einheit, die Sie messen möchten °C, °F, %RH. Drücken Sie dann die Taste (3), um den gewünschten Messwert (max oder min) auszuwählen.

Stellen Sie sicher, dass die zu messenden Werte nicht über oder unter dem Messbereich des Geräts liegen.
Schalten Sie das Gerät aus, um diese Funktion zu deaktivieren.

Data Hold: Um einen Wert zu halten, drücken Sie die Taste (3) und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. In der Anzeige erscheint dann "Hold". Drücken Sie die Taste (3) erneut für 2 Sekunden, um diese Funktion zu deaktivieren und die Messung fortzusetzen.
Drücken Sie die Taste (3) 2 Sekunden lang, wenn "MAX Hold" oder "MIN Hold" in der Anzeige erscheint, um die Data Hold-Funktion zu deaktivieren.

4. Auswahl taste %RH, °C, °F

Drücken Sie die Taste °C, °F, %RH (4), um die gewünschte Messung auszuwählen.

5. Taste On/Off

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (5), um das Gerät ein- oder auszuschalten.

6. Taste Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste für die Displaybeleuchtung (6), um die Display-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

7. Batteriefach

WARTUNG

Reinigen Sie das Instrument mit einem weichen, eventuell feuchten, fusselfreien Tuch. Im Gehäuse darf sich absolut keine Feuchtigkeit befinden. Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Befeuchten des Tuchs nur sauberes Wasser.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Messzeit
- Digitaler Sensor zur Messung von Temperaturen von -20°C bis 60°C oder -4°F bis 140°F mit einer Auflösung von 0,1°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit von 0%RH bis 100%RH mit einer Auflösung von 0,1%RH.
- Datenhaltefunktion
- MIN & MAX Haltefunktion

SPEZIFIKATION

Anzeige	3,5-stellige LCD-Anzeige
Messbereich Feuchte	0 bis 100%RH, $\pm 0,01\%$ RH
Messbereich Temperatur	-20°C bis +60°C, $\pm 2,5\%$
Messgeschwindigkeit	2,5 Messungen pro Sekunde
Batterie	9V-Blockbatterie
Automatische Abschaltung	ca. 15 Minuten
Gewicht	200g

MESSUNGEN

1. Halten Sie das Gerät in den zu messenden Raum. Geben Sie dem Gerät etwas Zeit für eine stabile Messung.
2. Drücken Sie die Taste °C, °F, %RH (3), um die gewünschte Messung zu wählen.
3. Lesen Sie den Messwert ab.

BATTERIEWECHSEL

Erscheint das Symbol  auf dem Display, muss die Batterie ersetzt werden. Öffnen Sie das Batteriefach und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie (9V-Block).

Achten Sie auf die richtige Polarität des Batterieanschlusses.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Halten Sie das Gerät trocken und vermeiden Sie starke Erschütterungen.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr. Die Garantie gilt nicht für Fehler oder Defekte aufgrund von:

- Unsachgemäße Verwendung des Geräts.
- Nichteinhaltung der in der Betriebsanleitung genannten Vorschriften.
- Stöße, unsachgemäße Handhabung, Verwendung ungeeigneter Batterien, schlechter elektrischer Anschluss, usw.

Jegliche Reparaturen, die nicht in unserem Werk durchgeführt wurden, unseren Service-Niederlassungen oder von uns autorisierten Service-Unternehmen durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir keine andere (ausdrückliche oder stillschweigende) Garantie für die Qualität, die Marktgängigkeit oder für die Verwendung des Receivers für besondere Zwecke übernehmen.

Wir lehnen jede Verantwortung für Fehler ab bei der Konstruktion, Platzierung, Herstellung oder Montage, die sich aus Fehlfunktionen des Gerätes ergeben können, die durch schlechte Wartung oder durch willkürliche Verbindungen oder Kombinationen mit anderen Geräten verursacht werden.

UMWELTSCHUTZ & CE-ERKLÄRUNG

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt bei der Entsorgung in der Europäischen Union getrennt gesammelt werden muss. Es darf niemals über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Dies gilt sowohl für das Produkt selbst als auch für alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.



RoHS-Konformität Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG.

WEEE-Konformität Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2002/96/EG.

CE-Erklärung Wir erklären, dass der Receiver den Anforderungen mit den Anforderungen der Richtlinie 2004/108 / CE übereinstimmt.





**FOR MORE INFORMATION:
LEVELFIXINSTRUMENTS.COM**